ClubSport Pedals V2 defekt?

Geschrieben von juppess4 - 08.02.2015 17:43

Hallo Leute,

meine gerade 2 Monate alten CSP V2 funktioniert nicht mehr richtig:
Zuerst konnte ich kein Gas mehr geben, aber nur bei eingelegten Gang.
Also Computer neu gestartet,USBs neu gesteckt.
Gasgeben funktioniert wieder.
Jetzt spinnt die Bremse!Nur selten eine Reaktion der Bremse oder nicht dosierbar.
Im Fanatec-Profil das selbe.
Ist daÃ das bekannte Problem mit der Load Cell?

Freitag noch ohne Probleme gefahren, und heute geht nichts mehr! :S

GruÃ Juppess4/Kai

Aw: ClubSport Pedals V2 defekt?

Geschrieben von rdjango - 08.02.2015 18:49

Hallo,

vermute mal das bekannte Problem - schau mal hier:

<http://www.fanatec.com/eu-de/support/faq/faqknowledgebase>

gleich die erste Frage zu den Pedalen - die Magnetschrauben oder die Sensoren ÃberprÃfen.

GruÃ
rdjango

Aw: ClubSport Pedals V2 defekt?

Geschrieben von juppess4 - 08.02.2015 19:20

Danke fÃr den Tip, die sind aber bombenfest.

Aw: ClubSport Pedals V2 defekt?

Geschrieben von Eastwood - 08.02.2015 20:19

Hi:),

also ich habe selber nur die CSP V1,
dÃrft sich aber nix nehmen.Deine beschriebenen
Probleme sind mir bekannt.Hauptursache ist zumindest bei mir immer Staub. Ich wÃrde die Teile einfach zerlegen
inklusive Sensor abschrauben, alles reinigen, entsprechende
Stellen schmieren und wieder alles zusammenbauen.
Hat mir bisher immer geholfen.Sollte es immer noch nicht funktionieren, Fanatec Support kontaktieren, Problem
schildern und neue Sensoren zuschicken lassen. Hat bei mir max 3 Tage gedauert,bis alles da war;) .

GrÃÃle East:)

P.S. kontrolliere mal, die Sensoren selber alle noch festsitzen

Aw: ClubSport Pedals V2 defekt?

Geschrieben von juppess4 - 14.02.2015 18:01

Meine Rückmeldung:

Ich müsste ein kleines Video machen und an Fanatec senden. Fanatec bot die Reparatur an oder zusenden der Load Cell. Load Cell habe ich selber eingebaut und es funktioniert wieder alles.

Also das flackern der Bremse ist auch ein Load Cell defekt.

Ich habe mir jetzt noch ein 4er Pack Load Cells in China bestellt, damit ich nicht wieder eine Woche aussetzen muss.

Vielen Dank für eure Tipps.

Gruß juppess4/Kai

Aw: ClubSport Pedals V2 defekt?

Geschrieben von stuecke321 - 16.02.2015 20:11

Hallo,

hast du vielleicht ein link von den?

Will auch auf Nummer sicher gehen.

Danke.

Stuecke321

Aw: ClubSport Pedals V2 defekt?

Geschrieben von Pac - 16.02.2015 20:26

Hi,

Wenn ich Probleme mit meinem fanatec Systems habe Kontaktiere ich;

e-support@fanatec.com

Oder ich ruf da an

00 49 871 9221299 Von 14-16 Uhr

Mfg

Aw: ClubSport Pedals V2 defekt?

Geschrieben von juppess4 - 17.02.2015 17:26

@Stuecke321

<http://www.ebay.de/itm/161350037714>

dort habe ich meine bestellt.